

วิธีการติดพลาสติกเตอร์

จะต้องไม่มีการดึงรั้งที่บริเวณจมูก และมีช่องว่างระหว่างจมูกกับสาย ยางให้อาหาร



ประโยชน์

1. ผู้ป่วยไม่เกิดแผลกดทับจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ลดการเกิดแผล MARSI (แผลจากการเกิดผิวหนังถูกทำลายจากวัสดุยึดติดทางการแพทย์)
3. ลดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนพลาสติกเตอร์ ทุกวัน

คณะกรรมการวิชาการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โทร 02-7639300

“สิงหาคม 2563”

วิธีการติดพลาสติกเตอร์เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ จากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์



Medical
Device
Related
Pressure
Injury

หอผู้ป่วย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 4

MDRPI

medical device related
pressure injury

คือ แผลกดทับที่เกิดจาก
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์



วิธีการ

1. ตัดพลาสเตอร์ชนิด multipore dry ยาว 15 cm. จำนวน 1 เส้น
2. ทำความสะอาดบริเวณจมูกลดความมันและสิ่งสกปรก
3. ติดพลาสเตอร์บริเวณกลางจมูกนำลงมาพันกับสาย NG tube โดยให้สาย NG tube อยู่กลางจมูกไม่ให้ดึงรั้งด้านบนบริเวณจมูก พันประมาณ 2-3 รอบและจึงนำพลาสเตอร์ที่เหลือมาติดตรงจมูก

วิธีการติดพลาสเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

